

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION MONTAGEANLEITUNG



RPME Elite Series Projector Mounts Supports pour projecteur de la série RPME Elite Projektorhalterungen der Serie RPME Elite

DISCLAIMER

Milestone AV Technologies and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively "Milestone"), intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions or variations, nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

Chief® is a registered trademark of Milestone AV Technologies. All rights reserved.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: A WARNING alerts you to the possibility of serious injury or death if you do not follow the instructions.



CAUTION: A CAUTION alerts you to the possibility of damage or destruction of equipment if you do not follow the corresponding instructions.



WARNING: Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty! It is the installer's responsibility to make sure all components are properly assembled and installed using the instructions provided.



WARNING: Failure to provide adequate structural strength for this component can result in serious personal injury or damage to equipment! It is the installer's responsibility to make sure the structure to which this component is attached can support five times the combined weight of all equipment. Reinforce the structure as required before installing the component.



WARNING: Exceeding the weight capacity can result in serious personal injury or damage to equipment! It is the installer's responsibility to make sure the combined weight of all components attached to the RPME does not exceed 50 lbs (22.7 kg).

- The weight capacity of the RPME may be LIMITED to the lowest weight capacity of any other components located between the RPME and the supporting structure!



WARNING: Use this mounting system only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.



WARNING: Never operate this mounting system if it is damaged. Return the mounting system to a service center for examination and repair.




WARNING: Do not use this product outdoors.

IMPORTANT ! : The RPME mounts are designed to be:


- mounted to a 1-1/2" NPT or NPSM steel or aluminum threaded extension column rated for 50 lbs or greater (not included); or
- mounted to double 2" x 4" wood stud cross bracing (1-1/2" on center) between two 2" x 4" ceiling joists with a maximum drywall covering of 5/8";
- mounted to a concrete ceiling with a minimum thickness of 8" and a maximum drywall covering of 5/8"; or
- suspended from four steel 1/4-20" threaded rods (not included) which are secured to unistrut, angle or channel assembly overhead structural members (trusses or I-beams) by 1/4" jam nuts (not included).

--SAVE THESE INSTRUCTIONS--

DIMENSIONS



TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION




Hardware required - not included













(dependent on installation method)

- Install to threaded extension column
 - 1-1/2" NPT or NPSM steel or aluminum threaded extension column rated for 50 lbs or greater
- Install to wood ceiling joists
 - #10-24 x 3" Phillips head wood screws (Qty. 4)
 - 1/4" washers (Qty. 4)
- Install to concrete
 - Toggler AF6 Alligator concrete anchors (Qty. 4)
 - 1/4" washers (Qty. 4)
 - #10-24 x 3" Phillips head wood screws (Qty. 4)
- Install to threaded rod
 - 1/4-20" steel threaded rods (Qty. 4)
 - 1/4-20" channel nuts (Qty. 4)
 - 1/4" jam nuts (Qty. 8)
 - 1/4" washers (Qty. 8)

PARTS



LEGEND

	Tighten Fastener Serrez les fixations Serrare il fissaggio Befestigungsteil festziehen Apretar elemento de fijación Bevestiging vastdraaien Apertar fixador		Pencil Mark Marquage au crayon Segno a matita Stiftmarkierung Marcar con lápiz Potloodmerkten Marcar com lápis
	Loosen Fastener Desserrez les fixations Allentare il fissaggio Befestigungsteil lösen Aflojar elemento de fijación Bevestiging losdraaien Desapertar fixador		Drill Hole Percez un trou Praticare un foro Bohrloch Perforar Gat boren Fazer furo
	Phillips Screwdriver Tournevis à pointe cruciforme Cacciavite a stella Kreuzschlitzschraubendreher Destornillador Phillips Kruiskopschroevendraaier Chave de fendas Phillips		Adjust Ajuster Regolare Einstellen Ajustar Afstellen Ajustar
	Hex-Head Wrench Clé à tête hexagonale Chiave esagonale Sechskantschlüssel Llave de cabeza hexagonal Zeskantsleutel Chave de cabeça sextavada		Hammer Martillo Hammer Martelo Martello Hamer Marteau
	Open-Ended Wrench Clé à fourche Chiave a punte aperte Gabelschlüssel Llave de boca Steeksleutel Chave de bocas		Target of Projector Punto de enfoque del proyector Ziel des Projektors Mira do projector Punto di proiezione Doel van de projector Cible du projecteur
	By Hand À la main A mano Von Hand A mano Met de hand Com a mão		Security Wrench Clé de sécurité Chiave di sicurezza Sicherheitsschlüssel Llave de seguridad Veiligheidssleutel Chave de segurança

PREPARATION

Locate Mounting Site



WARNING: IMPROPER INSTALLATION MAY LEAD TO PROJECTOR MOUNT FALLING CAUSING SEVERE PERSONAL INJURY OR DAMAGE TO EQUIPMENT! It is the installers responsibility to make certain the structure to which the projector mount is being mounted is capable of supporting five times the weight of the projector mount and all attached equipment. Reinforce the structure as required before installing the projector mount.

1. Determine required position of the RPME projector mount.
2. Determine required distance of the projector mount from the screen using the projector specifications.

NOTE: Proceed to **Installing to 1-1/2" Threaded Extension Column**, **Installing to Wood Framework**, **Installing to Concrete Ceiling**, or **Installing to Threaded Rod** section, as appropriate.

INSTALLATION

Installing to a CPA Pipe

1. Making sure holes are aligned on RPME's CPA adapter and CPA column (not included), lift RPME into bottom opening of CPA column. (See Figure 1)
2. Install either one M6x16 button head screw (C) or security screw (D) into hole on side of CPA pipe where the adapter plate on CPA adapter is located. (See Figure 1)
3. On the opposite side of CPA pipe, use the other M6x16 button head screw (C) or security screw (D) to secure RPME (A) to CPA column. (See Figure 1)




Figure 1

4. Tighten security screw (access from bottom of RPME) (See Figure 2) using a Phillips screwdriver until set screw cannot be seen through set screw access hole in RPME. (See Figure 2)




Figure 2

5. Proceed to "Projector Installation" Section.

CPA Adapter Removal

NOTE: If installing RPME to anything other than a CPA column, the CPA adapter portion must be removed from RPME mount prior to installation.

1. Loosen set screw holding CPA adapter to RPME mount. (See Figure 3)
2. Turn CPA adapter counter-clockwise until threads are no longer engaged with RPME. (See Figure 3)
3. Remove CPA adapter from RPME. (See Figure 3)




Figure 3

Installing to 1-1/2" Threaded Extension Column

NOTE: If installing RPME to anything other than a CPA column, the CPA adapter portion must be removed from RPME mount prior to installation. See CPA Adapter Removal Section for details

1. Install 1-1/2" NPT or NPSM steel or aluminum threaded extension column (not included) into threaded collar until tight, with a minimum of four threads engaged.
2. Thread RPME projector mount (A) onto the threaded extension column (not included) until hand tight.
3. Turn RPME clockwise or counter-clockwise until front of mount is facing target.

IMPORTANT ! : When RPME is properly positioned, the set screw access hole should be pointing directly at target, or 180° AWAY from target.

4. Secure RPME to pipe by turning set screw with a 5/32" hex key until tight. (See Figure 4)



CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN! Overtightening of set screw can damage threads on pipe.




Figure 4

5. Turn security screw (access from bottom of RPME) (See Figure 5) using a Phillips screwdriver until set screw cannot be seen through set screw access hole in RPME. (See Figure 5)




Figure 5

6. Proceed to **Installing Projector with Interface Bracket** section.

Installing to Wood Framework (Joists)

NOTE: If installing RPME to anything other than a CPA column, the CPA adapter portion must be removed from RPME mount prior to installation. See CPA Adapter Removal Section for details.

1. Using the RPME as a guide, mark four mounting hole locations. (See Figure 6)
2. Drill four 3/32" (2.4mm) dia. pilot holes to a depth of 1-3/4" (45mm) deep.




Figure 6

- Align four mounting holes in RPME with four pilot holes.

IMPORTANT ! : When RPME is properly positioned, the set screw access hole should be pointing directly at target, or 180° AWAY from target.

- Secure RPME to structure using four #10-24 x 3" wood screws (not included) and four 1/4" flat washers (not included). (See Figure 7)




Figure 7

- Proceed to **Installing Projector with Interface Bracket** section.

Installing to Concrete Ceiling

NOTE: If installing RPME to anything other than a CPA column, the CPA adapter portion must be removed from RPME mount prior to installation. See CPA Adapter Removal Section for details.



WARNING: The RPME is designed to be mounted to a concrete ceiling with a minimum thickness of 8" and a maximum drywall covering of 5/8".

- Using the RPME as a guide, mark four mounting hole locations on ceiling using a pencil or similar tool.
- Drill four 1/4" (6.4mm) dia. pilot holes to a depth of 2-1/2" (64mm) deep. (See Figure 8)




Figure 8

- Align four mounting holes in RPME with four pilot holes.

IMPORTANT ! : When RPME is properly positioned, the set screw access hole should be pointing directly at target, or 180° AWAY from target.



WARNING: Anchors (not provided) must be installed into structurally sound solid concrete. Installation into hollow concrete block, mortar, or concrete that exhibits cracking, spalling, or other defects may result in failure of anchor and serious personal injury or damage to equipment.

- Install four Toggler AF6 Alligator concrete anchors (not included) by inserting into pilot holes and hammering in until flush with mounting surface.
- Secure RPME to structure using four 1/4" flat washers and four #10-24" x 3" wood screws (not included). (See Figure 9)




Figure 9

Installing to Threaded Rod

NOTE: If installing RPME to anything other than a CPA column, the CPA adapter portion must be removed from RPME mount prior to installation. See CPA Adapter Removal Section for details.

NOTE: The RPME projector mount may be suspended from four 1/4-20 threaded rods (not included) which are secured to unistrut, angle or channel assembly overhead structural members (trusses or I-beams) by 1/4" jam nuts (not included).

1. Secure one end of each of the four threaded rods (not included) to the structural member.
2. Install four 1/4" jam nuts (not included) and four 1/4" washers onto each threaded rod.
3. Install RPME onto threaded rods, inserting the rods into the four holes on top of the RPME.

NOTE: Hole in the RPME allows socket wrench access without unit disassembly.

4. Secure the threaded rods to the RPME with 1/4" jam nuts (not included) and 1/4" washers (not included). (See Figure 10)




Figure 10

5. Proceed to **Installing Projector with Interface Bracket** section.

PROJECTOR INSTALLATION

IMPORTANT ! : Model RPME uses optional Chief "SLM" Series interface brackets. See **Parts** drawing.

1. Attach projector to interface bracket (B) using installation instructions and hardware included with the interface bracket.

NOTE: Security screws can be substituted when mounting Interface bracket to projector by using the hardware and installation instructions in the All-Points Security Kit (included with interface bracket).

Installing Projector with Interface Bracket

1. Orient projector with interface bracket.
2. Lift projector so that screws with thumb nuts are aligned with mounting slots in mount base. (See Figure 11)
3. Slide projector with mounting bracket into mounting slots in mount base until screws are seated against the back of mounting slots.

⚠ WARNING: IMPROPER INSTALLATION CAN LEAD TO PROJECTOR FALLING RESULTING IN SERIOUS PERSONAL INJURY OR DAMAGE TO EQUIPMENT. Make certain mounting slots in mount base slide under thumb screws and that screws are seated in the back of slots.




Figure 11

4. Verify mounting screws are properly seated in mounting slots in mount base.
5. Move locking lever to "LOCKED" position. (See Figure 11)
6. Insert key into lock and turn to secure projector to RPME.
7. Route all cables, as required.

ADJUSTMENTS

The RPME projector mount can be adjusted for pitch (vertical elevation), roll (horizontal tilt), and yaw (rotation).



WARNING: OVER-LOOSENING OR REMOVAL OF HARDWARE MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR SERIOUS DAMAGE TO EQUIPMENT! RPMX projector mount and hardware is to be loosened only enough to allow for necessary movement.

YAW Adjustment (Rotation)

1. Loosen YAW adjustment locking screw using a #2 Phillips screwdriver. (See Figure 12)
2. Turn YAW micro-adjustment screw right or left using a #2 Phillips screwdriver until image is properly aligned on target.
3. Tighten YAW adjustment locking screw using a #2 Phillips screwdriver.




Figure 12

Pitch Adjustment (Vertical Elevation)

1. Loosen PITCH adjustment locking screw using a #2 Phillips screwdriver. (See Figure 13)
2. Turn PITCH micro-adjustment screw right or left using a #2 Phillips screwdriver until image is properly aligned on target.
3. Tighten PITCH adjustment locking screw using a #2 Phillips screwdriver.




Figure 13

Roll Adjustment (Horizontal Tilt)

1. Loosen ROLL adjustment locking screw using a #2 Phillips screwdriver. (See Figure 14)
2. Turn ROLL micro-adjustment screw right or left using a #2 Phillips screwdriver until image is properly aligned on target.
3. Tighten ROLL adjustment locking screw using a #2 Phillips screwdriver.




Figure 14

CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

Milestone AV Technologies, ses filiales et entreprises affiliées (« Milestone ») ont fait en sorte que ce manuel soit exact et exhaustif. Cependant, Milestone ne garantit pas que les informations mentionnées au présent document couvrent tous les aspects, conditions ou variations dans le détail ; pas plus qu'elle ne fournit de solution pour chaque imprévu lié au type d'installation ou d'utilisation de ce produit. Les informations mentionnées au présent document sont susceptibles d'être modifiées sans aucun préavis ni obligation. Milestone ne consent aucune garantie, expresse ou implicite, au titre des informations contenues dans le présent document. Milestone ne garantit pas que les informations mentionnées au présent document soient exactes, exhaustives et suffisantes.

Chief® est une marque déposée de Milestone AV Technologies. Tous droits réservés.

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Un AVERTISSEMENT vous indique qu'il existe un risque de blessures graves ou de décès si vous ne suivez pas les instructions.



MISE EN GARDE : Une MISE EN GARDE vous indique qu'il existe un risque de dommages ou de destruction du matériel si vous ne suivez pas les instructions correspondantes.



AVERTISSEMENT : Le fait de ne pas lire, de ne pas bien comprendre et de ne pas suivre toutes les instructions peut entraîner des blessures corporelles graves, endommager l'équipement ou annuler la garantie du fabricant ! Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que tous les composants sont correctement montés et installés conformément aux instructions fournies.



AVERTISSEMENT : Une résistance structurelle non appropriée pour ce composant peut entraîner des blessures corporelles graves ou endommager l'équipement ! Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que la structure à laquelle ce composant est attaché peut supporter cinq fois le poids total de l'équipement. Si nécessaire, renforcez la structure avant d'installer cet élément.



AVERTISSEMENT : Le dépassement de capacité de poids peut causer de graves blessures corporelles ou endommager le matériel ! Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que le poids total de tous les composants fixés au RPME ne dépasse pas 22,7 kg (50 lbs).

- La capacité de poids du RPME peut être LIMITÉE à la capacité de poids la plus basse de tout autre élément situé entre le RPME et la structure de support !



AVERTISSEMENT : N'utiliser ce système de montage que pour l'usage prévu conformément à ces directives. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.



AVERTISSEMENT : Ne jamais faire fonctionner ce système de montage s'il est endommagé. Dans ce cas, renvoyer le système à un service technique pour examen et réparation.




AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.

IMPORTANT ! : Ces supports RPME sont conçus pour être :


- fixés à une colonne d'extension fileté en aluminium ou en acier NPT ou NPSM 1-1/2" pouvant supporter 22,7 kg (50 lbs) ou plus (non inclus) ; ou
- fixés à des contreventements transversaux de montants en bois de 51 mm x 102 mm (2" x 4") (38,1 mm / 1-1/2" au centre) entre deux solives de plafond de 51 mm x 102 mm (2" x 4") avec un revêtement de cloison sèche d'épaisseur maximale de 16 mm (5/8") ;
- fixés à un plafond en béton d'une épaisseur minimum de 203 mm (8") et un revêtement de cloison sèche d'épaisseur maximale de 16 mm (5/8") ; ou
- suspendus à l'aide de quatre tiges filetées en acier (non incluses) de 1/4-20", qui sont fixées à des membres structurels en hauteur d'assemblage de canal, d'angle ou Unistrut (armatures ou poutrelles) à l'aide de contre-écrous de 1/4" (non inclus).

--RANGER CES CONSIGNES EN LIEU SÛR--

DIMENSIONS



OUTILS NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION




Matériel requis - non inclus

(en fonction de la méthode d'installation)

- Installation sur une colonne d'extension filetée
 - Colonne d'extension filetée en aluminium ou en acier NPT ou NPSM 1-1/2" pouvant supporter 22,7 kg ou plus
- Installation sur des solives de plafond en bois
 - Vis à bois à tête Phillips #10-24 x 3" (Qté 4)
 - Rondelles de 1/4" (Qté 4)
- Installation sur une surface en béton
 - Brides d'ancrage à ailettes AF6 Alligator (Qté 4)
 - Rondelles de 1/4" (Qté 4)
 - Vis à bois à tête Phillips #10-24 x 3" (Qté 4)
- Installation sur des tiges filetées
 - Tiges filetées en acier 1/4-20" (Qté 4)
 - Écrous crénelés de 1/4-20" (Qté 4)
 - Contre-écrous de 1/4" (Qté 8)
 - Rondelles de 1/4" (Qté 8)

PIÈCES



PRÉPARATION

Situer l'emplacement de fixation



AVERTISSEMENT : UNE MAUVAISE INSTALLATION PEUT PROVOQUER LA CHUTE DU SUPPORT POUR PROJECTEUR ET ENDOMMAGER CELUI-CI, VOIRE ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES ! Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que la structure à laquelle le support pour projecteur est fixé peut supporter cinq fois le poids de l'ensemble constitué du support pour projecteur et du matériel qui y est fixé. Si nécessaire, renforcer la structure avant d'installer ce support pour projecteur.

1. Déterminez la position requise du support du projecteur RPME.
2. Déterminez la distance requise entre le support du projecteur et l'écran en utilisant les caractéristiques du projecteur.

REMARQUE : Passez à la section **Installation sur une colonne d'extension filetée de 1-1/2"**, **Installation sur une armature en bois**, **Installation sur un plafond en béton** ou **Installation sur une tige filetée**, le cas échéant.

INSTALLATION

Installation sur un tuyau CPA

1. Assurez-vous que les trous sont alignés sur l'adaptateur CPA et la colonne CPA du RPME (non inclus), soulevez le RPME jusqu'à l'ouverture en bas de la colonne CPA. (Voir la Figure 1)
2. Installez une vis à tête bouton M6 x 16 (C) ou une vis de sécurité (D) dans le trou sur le côté du tuyau CPA, où la plaque adaptatrice de l'adaptateur CPA est située. (Voir la Figure 1)
3. Sur le côté opposé du tuyau CPA, utilisez l'autre vis à tête bouton M6 x 16 (C) ou l'autre vis de sécurité (D) pour fixer le RPME (A) à la colonne CPA. (Voir la Figure 1)




Figure 1

4. Serrez la vis de sécurité (accès depuis le bas du RPME) (Voir la Figure 2) en utilisant un tournevis Phillips jusqu'à ce que la vis d'arrêt ne soit plus visible par le trou d'accès de la vis d'arrêt dans le RPME. (Voir la Figure 2)




Figure 2

5. Passez à la section « Installation du projecteur ».

Retrait de l'adaptateur CPA

REMARQUE : Si vous installez le RPME à autre chose qu'une colonne CPA, la pièce d'adaptation CPA doit être retirée du support RPME avant l'installation.

1. Desserrez la vis d'arrêt maintenant l'adaptateur CAP au support RPME. (Voir la Figure 3)
2. Tournez l'adaptateur CPA dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le filetage ne soit plus engagé dans le RPME. (Voir la Figure 3)
3. Retirez l'adaptateur CPA du RPME. (Voir la Figure 3)




Figure 3

Installation sur une colonne d'extension filetée de 1-1/2"

REMARQUE : Si vous installez le RPME à autre chose qu'une colonne CPA, la pièce d'adaptation CPA doit être retirée du support RPME avant l'installation. Voir la section Retrait de l'adaptateur CPA pour plus de détails

1. Installez une colonne d'extension en aluminium ou en acier NPT ou NPSM de 1-1/2" (non incluse) dans le collier fileté jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée, avec un minimum de quatre filetages engagés.
2. Vissez le support du projecteur RPME (A) sur la colonne d'extension filetée (non incluse) jusqu'à ce qu'il soit bien serré à la main.
3. Tournez le RPME dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'avant du support se situe face à la cible.

IMPORTANT ! : Lorsque le RPME est correctement positionné, le trou d'accès à la vis d'arrêt doit directement être dirigé vers la cible ou se situer à 180° de la cible.

4. Fixez le RPME au tuyau en tournant la vis d'arrêt avec une clé hexagonale de 5/32" jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée. (Voir la Figure 4)



MISE EN GARDE : NE PAS TROP SERRER ! Un serrage excessif de la vis d'arrêt peut endommager le filetage du tuyau.




Figure 4

5. Tournez la vis de sécurité (accès depuis le bas du RPME) (Voir la Figure 5) en utilisant un tournevis Phillips jusqu'à ce que la vis d'arrêt ne soit plus visible par le trou d'accès de la vis d'arrêt dans le RPME. (Voir la Figure 5)




Figure 5

6. Passez à la section **Installation du projecteur avec la patte de fixation d'interface.**

Installation sur une armature en bois (solives)

REMARQUE : Si vous installez le RPME à autre chose qu'une colonne CPA, la pièce d'adaptation CPA doit être retirée du support RPME avant l'installation. Voir la section Retrait de l'adaptateur CPA pour plus de détails.

1. En utilisant le RPME comme guide, marquez les quatre emplacements des trous de montage. (Voir la Figure 6)
2. Percez quatre trous de guidage de 2,4 mm (3/32") de diamètre à une profondeur de 45 mm (1-3/4").




Figure 6

3. Alignez les quatre trous de montage dans le RPME avec les quatre trous de guidage.

IMPORTANT ! : Lorsque le RPME est correctement positionné, le trou d'accès à la vis d'arrêt doit directement être dirigé vers la cible ou se situer à 180° de la cible.

4. Fixez le RPME à la structure en utilisant quatre vis à bois #10-24 x 3" (non incluses) et quatre rondelles plates de 1/4" (non incluses). (Voir la Figure 7)




Figure 7

5. Passez à la section **Installation du projecteur avec la patte de fixation d'interface**.

Installation sur un plafond en béton

REMARQUE : Si vous installez le RPME à autre chose qu'une colonne CPA, la pièce d'adaptation CPA doit être retirée du support RPME avant l'installation. Voir la section Retrait de l'adaptateur CPA pour plus de détails.



AVERTISSEMENT : Le RPME est conçu pour supporter un plafond en béton d'une épaisseur minimum de 203 mm (8") et avec un minimum de cloison sèche recouvrant 16 mm (5/8").

1. En utilisant le RPME comme guide, marquez les quatre emplacements des trous de montage sur le plafond à l'aide d'un crayon ou d'un outil similaire.
2. Percez quatre trous de guidage de 6,4 mm (1/4") de diamètre à une profondeur de 64 mm (2-1/2"). (Voir la Figure 8)




Figure 8

3. Alignez les quatre trous de montage dans le RPME avec les quatre trous de guidage.

IMPORTANT ! : Lorsque le RPME est correctement positionné, le trou d'accès à la vis d'arrêt doit directement être dirigé vers la cible ou se situer à 180° de la cible.



AVERTISSEMENT : Les vis d'ancrage (non fournies) doivent être installées dans du béton solide, structurellement homogène. Toute installation dans un bloc de béton creux ou dans du béton présentant des fissures, un effritement ou tout autre défaut peut entraîner la chute du dispositif d'ancrage et provoquer de graves blessures corporelles ou endommager le matériel.

4. Installez quatre brides d'ancrage à ailettes AF6 Alligator (non incluses) en les insérant dans les trous de guidage et en les martelant jusqu'à affleurer la surface de montage.
5. Fixez le RPME à la structure en utilisant quatre rondelles plates de 1/4" et quatre vis à bois #10-24" x 3" (non incluses). (Voir la Figure 9)




Figure 9

Installation sur des tiges filetées

REMARQUE : Si vous installez le RPME à autre chose qu'une colonne CPA, la pièce d'adaptation CPA doit être retirée du support RPME avant l'installation. Voir la section Retrait de l'adaptateur CPA pour plus de détails.

REMARQUE : Le support pour projecteur RPME peut être suspendu à l'aide de quatre tiges filetées (non incluses) de 1/4"-20, qui sont fixées à des membres structurels en hauteur d'assemblage de canal, d'angle ou Unistrut (armatures ou poutrelles) à l'aide de contre-écrous de 1/4" (non inclus).

1. Fixez une extrémité de chacune des quatre tiges filetées (non incluses) à l'élément structurel.
2. Installez quatre contre-écrous de 1/4" (non inclus) et quatre rondelles de 1/4" sur chaque tige filetée.
3. Installez le RPME sur les tiges filetées, en insérant les tiges dans les quatre trous en haut du RPME.

REMARQUE : Le trou dans le RPME permet l'accès avec une clef à douille sans avoir à démonter l'unité.

4. Fixez les tiges filetées au RPME avec les contre-écrous de 1/4" (non inclus) et les rondelles de 1/4" (non incluses). (Voir la Figure 10)




Figure 10

5. Passez à la section **Installation du projecteur avec la patte de fixation d'interface**.

INSTALLATION DU PROJECTEUR

IMPORTANT ! : Le modèle RPME utilise des pattes de fixation d'interface de série « SLM » de Chief, en option. Voir le dessin **Pièces**.

1. Fixez le projecteur à la patte d'interface (B) en suivant les instructions d'installation et en utilisant le matériel inclus avec la patte d'interface.

REMARQUE : Des vis de sécurité peuvent être substituées lors du montage de la patte d'interface au projecteur en utilisant le matériel et les instructions d'installation fournis dans le Kit de sécurité All-Points (inclus avec la patte d'interface).

Installation du projecteur avec la patte de fixation d'interface

1. Orientez le projecteur avec la patte de fixation d'interface.
2. Soulevez le projecteur afin que les vis et les écrous à ailettes soient alignés aux fentes de fixation dans la base de montage. (Voir la Figure 11)
3. Glissez le projecteur avec la patte de fixation dans les fentes de fixation de la base du montage jusqu'à ce que les vis soient ancrées à l'arrière des fentes de fixation.



AVERTISSEMENT : UNE MAUVAISE INSTALLATION PEUT PROVOQUER LA CHUTE DU PROJECTEUR ET ENDOMMAGER CELUI-CI, VOIRE ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES. Assurez-vous que les fentes de fixation dans la base de montage glissent sous les vis de serrage et que les vis sont ancrées à l'arrière des fentes.




Figure 11

4. Vérifiez que les vis de fixation sont correctement ancrées dans les fentes de fixation de la base de montage.
5. Faites passer le levier de verrouillage en position « VERROUILLÉ ». (Voir la Figure 11)
6. Insérez la clef dans la serrure et tournez-la pour fixer le projecteur au RPME.
7. Faites passer tous les câbles, si nécessaire.

RÉGLAGES

Le support du projecteur RPME peut être ajusté en fonction de l'inclinaison (élévation verticale), de l'ondulation (inclinaison horizontale) et du lacet (rotation).



AVERTISSEMENT : LE DESSERRAGE EXCESSIF OU LE RETRAIT DU MATÉRIEL DE FIXATION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES GRAVES OU PROFONDÉMENT ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT !
Le support pour projecteur RPMX et le matériel ne doivent être desserrés que suffisamment pour permettre les mouvements nécessaires.

Réglage du lacet (rotation)

1. Desserrez la vis de verrouillage du réglage du LACET en utilisant un tournevis Phillips #2. (Voir la Figure 12)
2. Tournez la vis de micro-réglage du LACET vers la droite ou vers la gauche en utilisant un tournevis Phillips #2 jusqu'à ce que l'image soit correctement alignée sur la cible.

3. Serrez la vis de verrouillage du réglage du LACET en utilisant un tournevis Phillips #2.




Figure 12

Réglage de l'inclinaison (élévation verticale)

1. Desserrez la vis de verrouillage du réglage de l'INCLINAISON en utilisant un tournevis Phillips #2. (Voir la Figure 13)
2. Tournez la vis de micro-réglage de l'INCLINAISON vers la droite ou vers la gauche en utilisant un tournevis Phillips #2 jusqu'à ce que l'image soit correctement alignée sur la cible.
3. Serrez la vis de verrouillage du réglage de l'INCLINAISON en utilisant un tournevis Phillips #2.




Figure 13

Réglage de l'ondulation (inclinaison horizontale)

1. Desserrez la vis de verrouillage du réglage de l'ONDULATION en utilisant un tournevis Phillips #2.
(Voir la Figure 14)
2. Tournez la vis de micro-réglage de l'ONDULATION vers la droite ou vers la gauche en utilisant un tournevis Phillips #2 jusqu'à ce que l'image soit correctement alignée à la cible.
3. Serrez la vis de verrouillage du réglage de l'ONDULATION en utilisant un tournevis Phillips #2.




Figure 14

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Milestone AV Technologies sowie seine konzerneigenen Unternehmen und Tochtergesellschaften (zusammen "Milestone") haben versucht, dieses Handbuch so genau und vollständig als möglich zu gestalten. Milestone erhebt jedoch weder Anspruch auf Vollständigkeit der Einzelheiten, Bedingungen und Änderungen der hierin enthaltenen Informationen, noch übernimmt das Unternehmen irgendeine Haftung für eventuelle Schadensfälle in Verbindung mit der Installation oder Verwendung dieses Produkts. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung oder sonstige Verpflichtungen jederzeit geändert werden. Milestone schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung und Gewährleistung bezüglich der hierin enthaltenen Informationen aus. Milestone übernimmt keinerlei Verantwortung für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen.

Chief® ist eine eingetragene Marke von Milestone AV Technologies. Alle Rechte vorbehalten.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: WARNUNG weist darauf hin, dass bei Nichtbefolgung der Anweisungen Verletzungs- oder Lebensgefahr besteht.



VORSICHT: VORSICHT weist darauf hin, dass bei Nichtbefolgung der Anweisungen die Möglichkeit von Geräteschäden besteht.



WARNUNG: Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und Geräteschäden sowie zum Erlöschen der Garantie führen. Der Monteur hat dafür zu sorgen, dass alle Bauelemente nach den beiliegenden Anweisungen montiert und installiert werden.



WARNUNG: Wenn dieses Bauelement nicht an einer Konstruktion mit der erforderlichen Tragfähigkeit montiert wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder Geräteschäden führen! Der Monteur hat dafür zu sorgen, dass die Konstruktion, an der das Bauelement angebracht wird, über die erforderliche Tragfähigkeit verfügt. Die Konstruktion muss das fünffache Gesamtgewicht des Geräts tragen können. Verstärken Sie vor der Montage des Bauelements ggf. die Konstruktion.



WARNUNG: Das Überschreiten der maximalen Tragkraft kann zu schweren Verletzungen oder Geräteschäden führen! Der Monteur ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das Gesamtgewicht aller Komponenten, die mit der RPME verbunden sind, 22,7 kg (50 lbs) nicht überschreitet.

- Die maximale Tragkraft der RPME ist auf die maximale Tragkraft des zwischen der RPME und der tragenden Konstruktion verwendeten sonstigen Bauelements mit der jeweils niedrigsten Tragkraft BESCHRÄNKT!



WARNUNG: Verwenden Sie das Halterungssystem nur für den vorgesehenen, in der Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.



WARNUNG: Verwenden Sie das Halterungssystem nie in beschädigtem Zustand. Bringen Sie das Halterungssystem in diesem Fall für die Fehlersuche und Reparatur zu einem Service-Center.




WARNUNG: Verwenden Sie das Produkt nie im Freien.

WICHTIG! RPME-Halterungen eignen sich für:

- die Montage an eine (nicht mitgelieferte) Ausziehsäule mit 1-1/2"-NPT- oder NPSM-Gewinde aus Stahl oder Aluminium, die für 22,7 kg (50 lbs) oder mehr zugelassen ist; oder
- die Montage an einer doppelten Querverstrebung (38,1 mm / 1-1/2" von Mitte zu Mitte) aus 51 mm x 102 mm (2" x 4")-Holzbalken zwischen zwei 51 mm x 102 mm (2" x 4") Deckenbalken mit einer Gipskartonbeschichtung von maximal 16 mm (5/8");
- die Montage an eine Betondecke mit einer Mindeststärke von 203 mm (8") und einer Gipskartonbeschichtung von maximal 16 mm (5/8"); oder
- die Aufhängung an vier (nicht mitgelieferten) 1/4"-20"-Gewindestangen aus Stahl, die mittels (nicht mitgelieferter) 1/4"-Kontermuttern an Unistrut-, eckigen oder U-Eisen-Deckenbauteilen (Auslegern oder I-Trägern) befestigt werden.

--BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF--

ABMESSUNGEN



FÜR DIE MONTAGE ERFORDERLICHES WERKZEUG

Nr. 2

4,0 mm (5/32") - Sicherheit (mitgeliefert)


2,4 mm (3/32") Dm. (Holz)
6,4 mm (1/4") Dm. (Beton)

Erforderliche Befestigungsmaterialien – nicht mitgeliefert

(abhängig von der Installationsmethode)

- Montage an einer Ausziehsäule mit Gewinde
 - Ausziehsäule mit 1-1/2"-NPT- oder NPSM-Gewinde aus Stahl oder Aluminium, die für 22,7 kg (50 lbs) oder mehr zugelassen ist
- Montage an Holzdeckenbalken
 - Nr. 10-24 x 3"-Kreuzschlitzholzschrauben (4 Stk.)
 - 1/4"-Unterlegscheiben (4 Stk.)
- Montage an Beton
 - AF6-Alligator-Betondübel von Toggler (4 Stk.)
 - 1/4"-Unterlegscheiben (4 Stk.)
 - Nr. 10-24 x 3"-Kreuzschlitzholzschrauben (4 Stk.)
- Montage an Gewindestange
 - 1/4"-20"-Stahlgewindestangen (4 Stk.)
 - 1/4"-20"-Rechteckmuttern (4 Stk.)
 - 1/4"-Kontermuttern (8 Stk.)
 - 1/4"-Unterlegscheiben (8 Stk.)

TEILE



VORBEREITUNG

Festlegen der Montagestelle



WARNUNG: EINE UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION KANN ZUM HERUNTERFALLEN DER PROJEKTORHALTERUNG FÜHREN UND SCHWERE PERSONENSCHÄDEN BZW. SCHÄDEN AM GERÄT VERURSACHEN! Der Monteur muss sicherstellen, dass die Konstruktion, an der die Projektorhalterung befestigt wird, das Fünffache des Gewichts der Projektorhalterung und aller daran angebrachten Geräte tragen kann. Verstärken Sie vor der Montage der Projektorhalterung ggf. die Konstruktion.

1. Legen Sie die gewünschte Position für die RPME-Projektorhalterung fest.
2. Legen Sie anhand der Projektor-Spezifikationen den erforderlichen Abstand der Projektorhalterung von der Leinwand fest.

HINWEIS: Fahren Sie, je nach Bedarf, beim Abschnitt **Montage an eine Ausziehsäule mit 1-1/2"-Gewinde, Montage an einen Holzrahmen, Montage an eine Betondecke oder Montage an eine Gewindestange** fort.

MONTAGE

Montage an ein CPA-Rohr

1. Schieben Sie die RPME so in die untere Öffnung der CPA-Säule, dass die Löcher des CPA-Adapters der RPME und der (nicht mitgelieferten) CPA-Säule genau übereinander liegen. (Siehe Abb. 1)
2. Schrauben Sie entweder eine M6x16-Halbrundkopfschraube (C) oder eine Sicherheitsschraube (D) in das Loch auf der Seite des CPA-Rohrs, auf der sich die Adapterplatte des CPA-Adapters befindet. (Siehe Abb. 1)
3. Befestigen Sie die RPME (A) auf der gegenüberliegenden Seite des CPA -Rohrs mit der anderen M6x16-Halbrundkopfschraube (C) oder Sicherheitsschraube (D) an der CPA-Säule. (Siehe Abb. 1)




Abb. 1

4. Ziehen Sie die Sicherheitsschraube (Zugang von der Unterseite der RPME aus) (Siehe Abb. 2) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest, bis die Feststellschraube durch das Feststellschrauben-Zugangsloch in der RPME nicht mehr zu sehen ist. (Siehe Abb. 2)




Abb. 2

5. Fahren Sie beim Abschnitt "Montage des Projektors" fort.

Entfernen des CPA-Adapters

HINWEIS: Falls Sie die RPME an etwas anderes als eine CPA-Säule montieren, muss der CPA-Adapter vor der Montage von der RPME-Halterung entfernt werden.

1. Lösen Sie die Feststellschraube, die den CPA-Adapter an der RPME-Halterung fixiert. (Siehe Abb. 3)
2. Drehen Sie den CPA -Adapter gegen den Uhrzeigersinn, bis sich das Gewinde aus der RPME löst. (Siehe Abb. 3)
3. Entfernen Sie den CPA-Adapter aus der RPME. (Siehe Abb. 3)




Abb. 3

Montage an eine Ausziehsäule mit 1-1/2"-Gewinde

HINWEIS: Falls Sie die RPME an etwas anderes als eine CPA-Säule montieren, muss der CPA-Adapter vor der Montage von der RPME-Halterung entfernt werden. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Entfernen des CPA-Adapters".

1. Schrauben Sie eine (nicht mitgelieferte) Ausziehsäule mit 1-1/2"-NPT- oder NPSM-Gewinde aus Stahl oder Aluminium fest in den Gewindekragen, wobei mindestens vier Gewindegänge eingeschraubt werden müssen.
2. Schrauben Sie die RPME-Projektorhalterung (A) an die (nicht mitgelieferte) Gewinde-Ausziehsäule, bis sie handfest sitzt.
3. Drehen Sie die RPME im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis die Vorderseite der Halterung auf das Projektorziel zeigt.

WICHTIG! Wenn die RPME richtig positioniert ist, sollte das Feststellschrauben-Zugangslotch direkt auf das Ziel oder 180° vom Ziel WEG zeigen.

4. Befestigen Sie die RPME am Rohr, indem Sie die Feststellschraube mit einem 5/32"-Inbusschlüssel festziehen. (Siehe Abb. 4)



VORSICHT: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NICHT ZU FEST AN! Bei Überziehen der Feststellschraube können die Gewinde des Rohres beschädigt werden.




Abb. 4

5. Ziehen Sie die Sicherheitsschraube (Zugang von der Unterseite der RPME aus) (Siehe Abb. 5) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest, bis die Feststellschraube durch das Feststellschrauben-Zugangslotch in der RPME nicht mehr zu sehen ist. (Siehe Abb. 5)




Abb. 5

6. Fahren Sie beim Abschnitt **Montage eines Projektors mit Anschlussplatte** fort.

Montage an einen Holzrahmen (Deckenbalken)

HINWEIS: Falls Sie die RPME an etwas anderes als eine CPA-Säule montieren, muss der CPA-Adapter vor der Montage von der RPME-Halterung entfernt werden. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Entfernen des CPA-Adapters".

1. Zeichnen Sie mithilfe der RPME als Schablone vier Bohrstellen an. (Siehe Abb. 6)
2. Bohren Sie vier Vorbohrungen mit einem Durchmesser von 2,4 mm (3/32") und einer Tiefe von 45 mm (1-3/4").




Abb. 6

3. Richten Sie die vier Montagebohrungen in der RPME nach den vier Vorbohrungen aus.

WICHTIG! Wenn die RPME richtig positioniert ist, sollte das Feststellschrauben-Zugangslotch direkt auf das Ziel oder 180° vom Ziel WEG zeigen.

4. Befestigen Sie die RPME mit vier (nicht mitgelieferten) Nr.10-24 x 3"-Holzschrauben und vier (nicht mitgelieferten) 1/4"-Unterlegscheiben an der Konstruktion. (Siehe Abb. 7)




Abb. 7

5. Fahren Sie beim Abschnitt **Montage eines Projektors mit Anschlussplatte** fort.

Montage an eine Betondecke

HINWEIS: Falls Sie die RPME an etwas anderes als eine CPA-Säule montieren, muss der CPA-Adapter vor der Montage von der RPME-Halterung entfernt werden. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Entfernen des CPA-Adapters".



WARNUNG: Die RPME eignet sich zur Montage an eine Betondecke mit einer Mindeststärke von 203 mm (8") und einer Gipskartonbeschichtung von maximal 15,875 mm (5/8").

1. Zeichnen Sie mithilfe der RPME als Schablone mit einem Bleistift oder Ähnlichem vier Bohrstellen an die Decke.
2. Bohren Sie vier Vorbohrungen mit einem Durchmesser von 6,4 mm (1/4") und einer Tiefe von 64 mm (2-1/2"). (Siehe Abb. 8)




Abb. 8

3. Richten Sie die vier Montagebohrungen in der RPME nach den vier Vorbohrungen aus.

WICHTIG! Wenn die RPME richtig positioniert ist, sollte das Feststellschrauben-Zugangslotch direkt auf das Ziel oder 180° vom Ziel WEG zeigen.



WARNUNG: Dübel (nicht mitgeliefert) müssen in baulich intakte Massivbetondecken montiert werden. Die Installation in Hohlblockdecken, Mörtel oder Beton, der Risse, Absplitterungen oder andere Defekte aufweist, kann zu einem Versagen des Dübels und schweren Personen- oder Sachschäden führen.

4. Stecken Sie vier (nicht mitgelieferte) AF6-Alligator-Betondübel von Toggler in die Vorbohrungen und schlagen Sie sie mit dem Hammer ein, bis sie bündig mit der Befestigungsfläche abschließen.
5. Befestigen Sie die RPME mit vier 1/4"-Unterlegscheiben und vier Nr.10-24" x 3"-Holzschrauben (nicht mitgeliefert) an der Konstruktion. (Siehe Abb. 9)




Abb. 9

Montage an eine Gewindestange

HINWEIS: Falls Sie die RPME an etwas anderes als eine CPA-Säule montieren, muss der CPA-Adapter vor der Montage von der RPME-Halterung entfernt werden. Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt "Entfernen des CPA-Adapters".

HINWEIS: Die RPME-Projektorhalterung kann an vier (nicht mitgelieferten) 1/4"-20-Gewindestangen aufgehängt werden, die mittels (nicht mitgelieferter) 1/4"-Kontermuttern an Unistrut-, eckigen oder U-Eisen-Deckenbauteilen (Auslegern oder I-Trägern) befestigt werden.

1. Befestigen Sie jeweils ein Ende der vier (nicht mitgelieferten) Gewindestangen am Bauteil.
2. Montieren Sie vier (nicht mitgelieferte) 1/4"-Kontermuttern und vier 1/4"-Unterlegscheiben an den Gewindestangen.
3. Befestigen Sie die RPME an den Gewindestangen, indem Sie die Stangen in die vier Löcher oben auf der RPME schieben.

HINWEIS: Das Loch in der RPME ermöglicht die Verwendung eines Steckschlüssels, ohne dass das Bauteil auseinandergebaut werden muss.

4. Befestigen Sie die Gewindestangen mit (nicht mitgelieferten) 1/4"-Kontermuttern und (nicht mitgelieferten) 1/4"-Unterlegscheiben an der RPME. (Siehe Abb. 10)




Abb. 10

5. Fahren Sie beim Abschnitt **Montage eines Projektors mit Anschlussplatte** fort.

MONTAGE DES PROJEKTORS

WICHTIG! Das RPME-Modell lässt sich mit den optionalen Anschlussplatten der Chief-Serie "SLM" kombinieren. Siehe Abb. Teile.

1. Schließen Sie den Projektor mithilfe der der Anschlussplatte beiliegenden Montageanleitung und Befestigungsmaterialien an die Anschlussplatte (B) an.


HINWEIS: Die Sicherheitsschrauben lassen sich bei der Montage der Anschlussplatte an den Projektor durch die Verwendung der (der Anschlussplatte beiliegenden) Befestigungsmaterialien und Montageanleitung in der All-Points-Sicherheitspackung ersetzen.

Montage eines Projektors mit Anschlussplatte

1. Richten Sie den Projektor mit der Anschlussplatte aus.
2. Halten Sie den Projektor so, dass die Schrauben mit den Flügelmutter nach den Montageschlitzen in der Montagebasis ausgerichtet sind. (Siehe Abb. 11)
3. Schieben Sie den Projektor mit der Anschlussplatte in die Montageschlitze der Montagebasis, bis sich die Schrauben am hinteren Ende der Schlitze befinden.



WARNUNG: EINE UNSACHGEMÄSSE MONTAGE KANN ZUM HERUNTERFALLEN DES PROJEKTORS FÜHREN UND SCHWERE VERLETZUNGEN ODER GERÄTESCHÄDEN VERURSACHEN. Stellen Sie sicher, dass die Montageschlitze in der Montagebasis unter die Flügelmutter geschoben werden und dass sich die Schrauben am hinteren Ende der Schlitze befinden.



(Montagekonstruktion zur Verdeutlichung nicht abgebildet)

Abb. 11

4. Überprüfen Sie, ob sich die Schrauben ordnungsgemäß in den Montageschlitzen der Montagebasis befinden.
5. Bringen Sie den Feststellhebel in die „VERSPERRT“-Position. (Siehe Abb. 11)
6. Stecken Sie den Schlüssel ins Schloss und drehen Sie ihn, um den Projektor an der RPME zu befestigen.
7. Verlegen Sie alle erforderlichen Kabel.

EINSTELLUNGEN

Die RPME-Projektorhalterung ermöglicht eine Einstellung der Drehung um die Querachse (vertikale Anhebung), des Querneigungswinkels (horizontale Neigung) und der Drehung um die Höhenachse (Rotation).

! WARNUNG: EIN ZU STARKES LOCKERN ODER ENTFERNEN VON BEFESTIGUNGSMATERIALIEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND GERÄTESCHÄDEN FÜHREN! RPME-Projektorhalterung und Befestigungsmaterialien dürfen nur so weit gelockert werden, dass notwendige Bewegungen ermöglicht werden.

Einstellung der Drehung um die HÖHENACHSE (Rotation)

1. Lösen Sie die Feststellschraube für die Einstellung der Drehung um die HÖHENACHSE mit einem Nr. 2-Kreuzschlitzschraubendreher. (Siehe Abb. 12)
2. Drehen Sie die Mikro-Justierschraube zur Einstellung der Drehung um die HÖHENACHSE mit einem Nr. 2-Kreuzschlitzschraubendreher nach rechts oder links, bis das Bild auf dem Ziel korrekt ausgerichtet ist.
3. Ziehen Sie die Feststellschraube für die Einstellung der Drehung um die HÖHENACHSE mit einem Nr. 2-Kreuzschlitzschraubendreher fest.




Abb. 12

Einstellung der Drehung um die Querachse (vertikale Anhebung)

1. Lösen Sie die Feststellschraube für die Einstellung der Drehung um die QUERACHSE mit einem Nr. 2-Kreuzschlitzschraubendreher. (Siehe Abb. 13)
2. Drehen Sie die Mikro-Justierschraube zur Einstellung der Drehung um die QUERACHSE mit einem Nr. 2-Kreuzschlitzschraubendreher nach rechts oder links,

bis das Bild auf dem Ziel korrekt ausgerichtet ist.

3. Ziehen Sie die Feststellschraube für die Einstellung der Drehung um die QUERACHSE mit einem Nr. 2-Kreuzschlitzschraubendreher fest.




Abb. 13

Einstellung des Querneigungswinkels (horizontale Neigung)

1. Lösen Sie die Feststellschraube für die Einstellung des QUERNEIGUNGSWINKELS mit einem Nr. 2-Kreuzschlitzschraubendreher. (Siehe Abb. 14)
2. Drehen Sie die Mikro-Justierschraube des QUERNEIGUNGSWINKELS mit einem Nr. 2-Kreuzschlitzschraubendreher nach rechts oder links, bis das Bild auf dem Ziel korrekt ausgerichtet ist.
3. Ziehen Sie die Feststellschraube für die Einstellung des QUERNEIGUNGSWINKELS mit einem Nr. 2-Kreuzschlitzschraubendreher fest.




Abb. 14



Our Mounts. **Your Vision.**

Chief Manufacturing, a products division
of Milestone AV Technologies

8800-002347 Rev00
©2013 Milestone AV Technologies, a
Duchossois Group Company
www.chiefmfg.com
05/13

USA/International	A 6436 City West Parkway, Eden Prairie, MN 55344 P 800.582.6480 / 952.225.6000 F 877.894.6918 / 952.894.6918
Europe	A Franklinstraat 14, 6003 DK Weert, Netherlands P +31 (0) 495 580 852 F +31 (0) 495 580 845
Asia Pacific	A Office No. 1 on 12/F, Shatin Galleria 18-24 Shan Mei Street Fotan, Shatin, Hong Kong P 852 2145 4099 F 852 2145 4477

